



Giunto a scanalatura

- Giunto a scanalatura per un montaggio veloce
- Giunto scorrevole nella scanalatura
- Viti ben accessibili
- In caso di necessità è possibile rimuovere il dispositivo antitorsione, orientamento variabile (scanalatura 10/10; 8/10)
- Spina filettata premontata
- Lavorazione dei profilati: non necessaria



Giunto a scanalatura	P1	P2	ESD		N.
8/8	8	8		10	**3 842 558 566**
8/10	8	10		10	**3 842 558 567**
10/10	10	10		10	**3 842 558 568**

Materiale: Giunto a scanalatura: Acciaio; zincato
Dispositivo antitorsione: PA6

Scanalatura	F_{max}	M_{max}	M_{max}
8 / 8	1000 N	35 Nm	15 Nm
8 / 10	1000 N	35 Nm	15 Nm
10 / 10	3000 N	110 Nm	30 Nm