


Raccordo a serraggio

- Raccordo a serraggio per un montaggio veloce
- Giunto scorrevole nella scanalatura
- Viti ben accessibili
- Le tre scanalature rimangono libere per alloggiare gli elementi di superficie
- Lavorazione dei profilati: non necessaria

Dati tecnici (pag. 18-18)

P	F_{max}	M_{max}	M_{max}
30x...	1000 N	35 Nm	15 Nm
45x...L	3500 N	110 Nm	30 Nm
40x..., 45x..., 50x..., 90x...	3500 N	110 Nm	30 Nm
60x...	3500 N	195 Nm	60 Nm

Raccordo a serraggio	Scanalatura	P	ESD		N.
8	8	30x...		10	**3 842 538 489**
10L	10	45x...L 45x90SL 90x90SL		10	**3 842 538 491**
10	10	40x...L, 45x..., 50x...L, 60x..., 60x...L 80x...L 90x..., 90x...L, 45x90x90L		10	**3 842 538 490**

Materiale: Acciaio; zincato